

HONDA Jazz II (GD) - Nie działają reflektory główne | HELLA

HONDA

Jazz II (GD)

Rok produkcji 2002 - 2008

Nie działają reflektory główne

W przypadku ww. pojazdów reflektory główne mogą nie działać wskutek złej jakości styku.

Powłoka pinów elektrycznych (łączących przełącznik świateł i wtyczkę kabla) świateł mijania może z czasem ulec zużyciu. Powoduje to znaczne pogorszenie jakości styku (oporność stykowa, nadtopienie styku), co może uniemożliwić włączenie oświetlenia.

W celu usunięcia tego problemu należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić lub naprawić wtyczkę i kabel. Należy poza tym sprawdzić przełącznik pod kątem działania i uszkodzenia.