

Isuzu Trooper - Keine Funktion des Starters | HELLA

Isuzu

Trooper

Modelle: 1992 bis 1998

mit Automatikgetriebe

Keine Funktion des Starters,

(Automatikgetriebe in der [N] Neutralstellung).

Wird bei den oben genannten Fahrzeugen das Fehlerbild keine Starterfunktion bzw. Starterbetätigung bemängelt (obwohl der Wahlhebel des Automatikgetriebes in der [N] Neutralstellung steht), kommt als eine mögliche Ursache der Funktionsausfall des Automatikgetriebe-Sperrschalters in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte der Automatikgetriebe-Sperrschalter geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.

Automatikgetriebe-Sperrschalters Ersatzteil (ET.) Nummer:

1 Stück: ET-Nr.: 8-96017-178-0