

Jeep Grand Cherokee, Commander - Defekt elektronicznego modułu stacyjki | HELLA

Jeep

Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)

KRÓTKA INFORMACJA

Jeep

Grand Cherokee (WH/W2), Commander (XH)

Rok produkcji: 2007 - 2008

W wyżej wymienionych pojazdach elektroniczny moduł stacyjki WIN (Wireless Ignition Node) może się blokować pomiędzy pozycjami "START" i "RUN".

Stacyjka może wracać w położenie "OFF" albo "ACCESSORY".

Może to skutkować usterkami i brakiem niektórych funkcji elektronicznych:

- redukcja mocy silnika