

Kia Picanto - Włącza się lampka kontrolna silnika | HELLA

Kia

Picanto, Wszystkie samochody z silnikiem

benzynowym od roku produkcji 01/2005

Jeżeli klient zgłosi usterkę polegającą na tym, że włącza się lampka kontrolna silnika, może się okazać, że został zapisany kod błędu P0030 (ogrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrów 1, awaria obwodu prądowego regulacji ogrzewania).

Przyczyną problemów może być kiepska jakość połączeń lutowanych w wiązce kablowej.

Możliwa przyczyna:

- Przerwanie lub za wysoki opór w wiązce kablowej ogrzewanej sondy lambda.
- Przerwanie lub za wysoki opór w wiązce kablowej czujnika ciśnienia w rurze ssącej.

Rozwiązanie problemu:

- Sprawdzić połączenia lutowane w wiązce kablowej.
- W razie potrzeby naprawić wiązkę kablową.