

Kia Sorento I (JC) - Nieprzyjemny zapach we wnętrzu pojazdu | HELLA

Kia

Sorento I (JC)

Rok produkcji: 2002 - 2009

Nieprzyjemny zapach we wnętrzu pojazdu /

wymiana filtra kabinowego

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów we wnętrzu pojazdu mogą powstawać nieprzyjemne zapachy. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na filtr kabinowy lub obudowę filtra.

Aby uzyskać dostęp do filtra, należy wykonać następujące czynności:

- Wymontować schowek na rękawiczki. W tym celu otworzyć schowek na rękawiczki (rys. 1) i otworzyć najpierw jego dolne zatrzaski. Pociągać przy tym schowek na rękawiczki do góry (rys.2)
- Usunąć krzyżak (rys.3), w tym celu wykręcić dwie śruby
- Zdjąć pokrywę obudowy filtra. W tym celu otworzyć najpierw dolne zatrzaski pokrywy (A) (rys.4)
- Wyciągnąć filtr

Obudowa filtra często zawiera silne zanieczyszczenia (rys.5), które przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Przed montażem nowego filtra należy dokładnie oczyścić obudowę i - jeśli to konieczne - powierzchnię parownika.





Rys.5






Bild 4

Bild 5