

Lancia Ypsilon 843 - Funktionsausfall „Dritte Bremsleuchte“ | HELLA

Lancia

Ypsilon 843

Baujahr: 2003 - 2011

Funktionsausfall „Dritte Bremsleuchte“

Wird bei dem Lancia Ypsilon (Abb.1) ein Defekt, bzw. ein partieller Ausfall (Abb.2) in der „dritten“ Bremsleuchte festgestellt, kommen als Ursache einzelne defekte Leuchtmittel in Betracht.



Abb.1

Reparaturhinweis

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

- System Spannungsfrei schalten.
- Defekte Bremsleuchte ausbauen. Hierzu die Abdeckungen (Abb.3) entfernen und die Clips (Abb.4) entriegeln.
- Anschließend die Leuchteinheit entnehmen (Abb.5) und den Stecker abziehen.



Abb.2<






Abb.3



Abb.4



Abb.5

- Lampenträger von dem Gehäuse trennen
- Defekte Glühlampen ausbauen und ersetzen
- Dritte Bremsleuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen und einbauen.

Abschließend einen Funktionstest durchführen.

Benötigte Ersatzteile: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

Hinweis!

Um ein gleichbleibendes Leuchtbild zu erzielen empfehlen wir in diesem Zusammenhang alle Glühlampe zu ersetzen.

Abb.6





Abb.8