

Lancia Ypsilon - Klimatyzacja / wskaźnik temperatury zewnętrznej | HELLA

Lancia

Ypsilon

Rok produkcji: 2003 - 2011

Klimatyzacja / wskaźnik temperatury zewnętrznej

W przypadku ww. pojazdów może dojść do awarii wskaźnika temperatury zewnętrznej. Ma to wpływ na sposób pracy klimatyzacji.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej znajduje się lewym lusterku pojazdu (rysunek). Przerwanie kabla w lusterku może spowodować awarię wskaźnika temperatury zewnętrznej.

Powoduje to problemy przy regulowaniu wydajności klimatyzacji.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Zdjąć tylną osłonę lusterka
- Wymontować nastawnik
- Zdjąć osłonę lusterka
- Zdemontować obudowę lusterka
- Zlokalizować uszkodzone miejsce kabla i naprawić kabel
- Przeprowadzić kontrolę działania
- Zmontować lusterko

