

Lancia Ypsilon - Wibracje i odgłosy na przedniej osi | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

Kod silnika: Wszystkie modele

Rok produkcji: 2003 – 2011

W przypadku stwierdzenia tej nieprawidłowości może być ona związana z klockami hamulcowymi przedniej osi. Wibracje lub odgłosy występują przede wszystkim na nierównej nawierzchni.

Ze względów konstrukcyjnych zamontowane fabrycznie klocki hamulcowe mogą uderzać o wspornik zacisku hamulca. Jeśli lekkie zahamowanie powoduje ustanie hałasu, należy w ramach diagnostyki sprawdzić klocki hamulcowe i wymienić je w razie potrzeby.