

# Lexus IS250/IS350 - Kondensat we wnętrzu | HELLA

Lexus

IS250/IS350

Rok produkcji: 2006 - 2007

## Kondensat we wnętrzu

W przypadku ww. pojazdów zatkany odpływ kondensatu z klimatyzacji może powodować dostawanie się wody do wnętrza.

Jeżeli do wnętrza pojazdu (dywaniki) dostaje się znaczna ilość wody, przyczyną może być zatkany odpływ kondensatu.


Dostęp do odpływu kondensatu jest bardzo skomplikowany.

Oprócz opisanego tutaj przykładowo sposobu postępowania konieczne jest w każdym przypadku posiadanie dodatkowych informacji od producenta. Zależnie od modelu i wariantu (2WD/4WD) możliwe są opisane niżej sposoby postępowania.

- Podnieść pojazd przy użyciu podnośnika
- Odpiąć kabel elektryczny czujnika O2
- Odkręcić rurę wydechową i podeprzeć ją
- Wymontować uchwyt skrzyni biegów i podeprzeć skrzynię biegów
- Wymontować przedni wał napędowy (tylko napęd na wszystkie koła)
- Opuścić skrzynię biegów o kilka centymetrów
- W razie potrzeby zdemontować dźwignię zmiany biegów

Odpływ kondensatu jest teraz widoczny od strony skrzyni biegów pod podwoziem pojazdu powyżej skrzyni biegów (rysunki).

Można teraz albo wyczyścić tuleję odpływu kondensatu długim, tępo zakończonym przedmiotem, albo wymienić ją na inny wariant tulei. Dalsze informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi.



2WD

