

Mazda CX5 - System multimedialny nie wyłącza się, centralny zamek nie reaguje | HELLA

Mazda

CX5

Rok produkcji: 2012 - 2016

Wszystkie modele z automatyczną skrzynią biegów

System multimedialny nie wyłącza się, centralny zamek nie reaguje.

W tym przypadku klient skarży się, że powyższy problem pojawia się po wyjęciu kluczyka pojazdu.

Jeśli dźwignia wyboru biegów jest ustawiona w pozycji "P", system nie rozpoznaje pozycji parkowania.

W takim przypadku czujnik położenia parkowania jest uszkodzony i należy go wymienić.

W celu wykluczenia innych możliwych przyczyn usterki należy przeprowadzić kontrolę układu elektrycznego i mechanicznego (zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu), a także odczytać kody usterek za pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Wskazówka

W tym kontekście należy zawsze przestrzegać wskazówek producenta pojazdu dotyczących naprawy i konserwacji oraz zwrócić uwagę, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat!