

# Mercedes Benz A-Klasse - Świeci lampka ostrzegawcza ABS/ESP | HELLA

Mercedes Benz A-Klasse

Typ: 168

Wszystkie modele

Świeci lampka ostrzegawcza ABS/ESP

Kod błędu C1201/ C1202

Błąd przełącznika zwalniającego asystenta bezpiecznego hamowania (BAS), nielogiczny sygnał

Przyczyną wyżej wymienionego błędu może być wadliwe działanie przełącznika zwalniającego systemu asystenta bezpiecznego hamowania.

Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku.

Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na przełączniku jest niemożliwy, należy w tym przypadku najpierw sprawdzić peryferię systemu ABS. Jeżeli jako przyczyny usterki nie można zlokalizować innego błędu, należy wymienić przełącznik.

## Wskazówka dotycząca naprawy

Przełącznik zwalniający jest zintegrowany z układem wspomagania hamulców i nie może być wymieniany osobno.

W razie uszkodzenia konieczna jest więc wymiana kompletnej jednostki.