

Mercedes Benz ML 270 CDI - Świeci lampka kontrolna silnika | HELLA

Mercedes Benz

ML 270 CDI

Rok produkcji: 11.1999 - 06.2005

Silnik: OM 612963

Świeci lampka kontrolna silnika

Pojazd w trybie jazdy awaryjnej

Silnik traci moc

Jeżeli w pojeździe tego modelu wystąpi jedna lub kilka z wymienionych usterek, może to mieć związek z pęknięciem drążka sterownika kanału dolotowego. W takim przypadku wymontować drążek i wymienić na część zamienną zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

