



Mercedes Benz – usterka silnika spowodowana awarią sterownika pompy paliwa

Karta katalogowa	
Producent	Mercedes Benz
Model pojazdu	GLE 250 CDI 4MATIC
Silnik	2.0d
Kod silnika	OM 651 960
Rok produkcji	2015 do 2019
Objawy	Usterka silnika – gaśnięcie silnika
Zalecane narzędzie HGS	megamacsX

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Nagromadzenie wody we wnętrze koła zapasowego prowadzi do awarii sterownika pompy paliwa.

W przypadku wyżej wymienionego typu pojazdu woda może przedostawać się do kabiny przez tylną część i zbierać się we wnętrze koła zapasowego. Jeśli ta nagromadzona woda wejdzie w kontakt ze sterownikiem pompy paliwa, istnieje ryzyko, że sterownik ulegnie awarii, a w wyniku tego również zasilanie silnika paliwem.

Problem został rozpoznany przez producenta pojazdu i usunięty w ramach akcji serwisowej.

Jednak istnieje możliwość, że nie wszystkie pojazdy, których dotyczy problem, zostały do tej pory „naprawione”.

Aby zapobiec niespodziewanej awarii sterownika pompy paliwa w przyszłości, należy sprawdzić, czy do wnętrza koła zapasowego nie przedostała się woda, zainstalować korek spustowy wody i w razie potrzeby wymienić sterownik pompy paliwa.

Jeśli w warsztacie pojawią się pojazdy z takimi problemami, należy sprawdzić, czy akcja serwisowa została przeprowadzona. Ewentualnie skontaktować się z producentem pojazdu lub jego autoryzowanym serwisem.

Po usunięciu przyczyny usterki należy skasować pamięć błędów, a następnie przeprowadzić jazdę próbną.

Wskazówka

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Usterka ta może też występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.