

Mercedes Viano - Przegrzewanie silnika | HELLA

Mercedes

Viano

Rok budowy: 2007-2010

Z klimatyzacją

Przegrzewanie silnika /

awaria klimatyzacji

W wymienionych pojazdach może dojść do przegrzania silnika i/lub do awarii klimatyzacji.

Zwarcie przełącznika chłodnicy/wentylatora skraplacza może powodować awarię wentylatora lub klimatyzacji. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo przegrzania silnika. W niektórych przypadkach przewody elektryczne i styki mogą się przepalić. W celu rozwiązania problemu należy wymienić przełącznik i w razie potrzeby naprawić lub wymienić uszkodzone elementy przewodów.

Producent pojazdu pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, a właściciele odpowiednich pojazdów zostali powiadomieni. Należy jednak mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Uwzględnić tą informację zwłaszcza w przypadku reklamacji dotyczących temperatury silnika/czynnika chłodniczego i problemów z klimatyzacją.