

Mercedes W 204 - Kłapa obiegu powietrza wydaje odgłosy | HELLA

Mercedes

W 204

Rok produkcji: od 2007

Kłapa obiegu powietrza wydaje odgłosy

W wymienionych pojazdach w okolicy skrzynki parownika mogą pojawiać się klikające lub chrzęszczące odgłosy. Jako przyczynę należy brać pod uwagę płytki kłapy obiegu powietrza.

W celu rozwiązania problemu należy postępować w następujący sposób.

- Zdjąć osłonę spod deski rozdzielczej.
- Wymontować schowek na rękawiczki.
- Zdemontować stare płytki kłapy obiegu powietrza.
- Zamontować nowe płytki (A2048310079), nasmarować przy tym punkty mocowania.
- Wykonać kontrolę działania.
- Zamontować schowek na rękawiczki i osłonę.