

Mercedes W168/W210 - Klimatyzacja nie działa | HELLA

Mercedes

W168/W210

Z klimatyzacją / klimatyzacją automatyczną

Klimatyzacja nie działa

W przypadku ww. pojazdów może dojść do czasowego lub ciągłego niedziałania klimatyzacji. Przyczyną tego problemu jest często wadliwy czujnik ciśnienia.

Jeżeli czujnik przekazuje do sterownika nieprawidłowe wartości pomiarowe, sterownik wystawia sprężarkę niepoprawnie lub nie wystawia jej wcale. W celu sprawdzenia czujnika ciśnienia należy wykonać następujące czynności.

- Podłączyć manometr do złączy serwisowych systemu klimatyzacji
- Podłączyć tester diagnostyczny do pojazdu i wybrać menu „Blok wartości pomiarowych/parametry“
- Odczytać „Wartości rzeczywiste“ czujnika i porównać je z wartością wysokiego ciśnienia wskazaną przez manometr

Jeżeli różnica przekracza 2 bar, należy wymienić czujnik ciśnienia.

