

Mini BMW-Mini-Cooper - Nieprawidłowe wskazania wskaźnika zbiornika paliwa | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Wszystkie modele od 06/2001 do 11/2006

Nieprawidłowe wskazania wskaźnika zbiornika paliwa

Jeżeli w wymienionych samochodach klient zgłasza, że wskazania wskaźnika zbiornika paliwa są niedokładne lub nieprawidłowe, jako możliwą przyczynę problemu należy wziąć pod uwagę czujnik poziomu paliwa (pompa paliwa).

Ewentualne zabrudzenie ścieżki oporowej na tym elemencie konstrukcyjnym (zespole) może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie czujnika paliwa.

Obraz usterki:

Mimo że zbiornik jest pełny, wskaźnik tankowania nie wskazuje tego prawidłowo.

Aby sprawdzić pompę paliwa, należy zdemontować tylną kanapę, następnie wymontować pompę paliwa ze zbiornika i sprawdzić jej działanie elektryczne.

Dodatkowo sprawdzić sprawność ramienia pływaka/sprawdzić wzrokowo (ewentualne zgięcie mechaniczne).

W razie odchyłeń wymienić czujnik paliwa (pompa paliwa) na wersję zmodyfikowaną przez producenta pojazdu.

Czujnik poziomu paliwa:

część zamienna nr: 16.146.761.353