

Mitsubishi / Fuso Canter - Przewód chłodnicy oleju | HELLA

Mitsubishi / Fuso

Canter TF/TF1

Rok produkcji: 16.09.2011 - 17.12.2014

Przewód chłodnicy oleju

W przypadku ww. pojazdów konieczna jest kontrola i ew. wymiana przewodów chłodnicy oleju automatycznej dwusprzęgłowej skrzyni biegów (Duonic). W przeciwnym razie mogą one pęknąć i spowodować wyciek oleju.

Dalszych informacji udziela producent

pojazdu. W tym celu należy podać kod akcji serwisowej producenta: RC1502