



Nissan Qashqai (J11) – Sporadyczne uruchamianie się alarmu

Karta katalogowa	
Producent	Nissan
Model pojazdu	Qashqai (J11)
Silnik	Wszystkie modele
Rok produkcji	2014 – 2021
Objawy	Sporadyczne uruchamianie się alarmu

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Nissan Qashqai (J11) – Sporadyczne uruchamianie się alarmu

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzyć, że system monitorowania wnętrza pojazdu uruchomi alarm. Przyczyną może być uszkodzenie czujnika ultradźwiękowego w jednostce oświetlenia wnętrza pojazdu.

Aby wykluczyć inne przyczyny, należy sprawdzić wszystkie możliwe komponenty systemu i odczytać pamięć błędów.

Jeśli nie zostaną wykryte żadne usterki, zaleca się wymianę czujnika systemu monitorowania wnętrza pojazdu. Znajduje się on w jednostce oświetlenia wnętrza pojazdu.

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne

prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.