



Ford Mustang – Odgłosy podczas przejeżdżania po nierównościach

Karta katalogowa	
Producent	Ford
Model pojazdu	Mustang
Silnik	3.7L Ti-VCT V6
Kod silnika	M
Rok produkcji	2015 do 2017
Objawy	Odgłosy podczas przejeżdżania po nierównościach

 **Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa**

Odgłosy podczas przejeżdżania po nierównościach spowodowane uszkodzonymi elementami stabilizatora

W podanym powyżej modelu samochodu podczas przejeżdżania po nierównościach może być słychać wyraźne stukanie dochodzące z okolicy przedniej osi. Odgłos ten objawia się zazwyczaj jako głośne uderzenie, które pojawia się przede wszystkim podczas jazdy po bruku, wybojach lub przejazdu przez szczelinę poprzeczną.

W wielu przypadkach przyczyną jest uszkodzony element stabilizatora (drżenie stabilizatora) na przedniej osi. W wyniku zużycia sworzni kulowych powstaje luz, który podczas uginania się zawieszenia objawia się odgłosem stukania. W celu diagnostyki należy najpierw sprawdzić wzrokowo elementy stabilizatora przedniej osi pod kątem uszkodzeń i uszkodzonych osłon. Następnie umieścić pojazd na podnośniku tak, aby koła zwisały swobodnie, a elementy stabilizatora nie były obciążone. W celu dokładniejszej kontroli należy chwycić stabilizator w okolicy odpowiedniego elementu i poruszać nim, naciskając w górę i w dół (patrz zdjęcie 1). Jeśli

wyczuwalny jest luz na stabilizatorze lub jeżeli stukanie można jednoznacznie odtworzyć, oznacza to zużycie amortyzatora stabilizatora. Kontrola powinna obejmować obie strony, ponieważ oba amortyzatory mogą w równym stopniu powodować odchylenia.

Jeżeli podczas kontroli stwierdzony zostanie nadmierny luz lub wyraźny hałas, należy wymienić amortyzator stabilizatora. Po wymianie należy dokręcić wszystkie elementy mocujące wspornika stabilizatora zgodnie z zaleceniami producenta, stosując odpowiedni moment dokręcania, a następnie podczas jazdy próbnej sprawdzić, czy podwozie nie wydaje żadnych odgłosów.

Wskazówka

Przestrzegaj instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

