

Opel Ampera - Nie można otworzyć klapki ładowania akumulatora | HELLA

Opel

Ampera

Data produkcji: 2012 – 2013

Nie można otworzyć klapki ładowania akumulatora

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów klienci reklamują brak możliwości otwarcia klapki ładowania akumulatora (rysunek 1).

Może się świecić lampka kontrolna silnika, w sterowniku może być zapisany kod usterki DTC P0CD2 (klapka ładowania akumulatora nie jest otwarta).

Przyczyną opisanego wyżej problemu może być uszczelka gumowa (rysunek 2) klapki ładowania akumulatora.

Uszczelka gumowa (rysunek 2) może się blokować w otworze (rysunek 3) albo zamarzać w niskich temperaturach.

W celu rozwiązania problemu należy postępować w następujący sposób.

- Ostrożnie otworzyć klapkę przy użyciu plastikowego klina (rysunek 4).
- Nanieść olej specjalny (numer katalogowy producenta pojazdu 93165293) na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię (patrz oznaczenie, rysunek 5) uszczelki gumowej.
- Usunąć zapisany kod usterki przy użyciu testera diagnostycznego (np. mega macs 56 firmy Hella Gutmann).

W razie potrzeby powtórzyć opisane czynności.



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3



Rysunek 4



Rysunek 5