

Opel Astra H - Płyn chłodzący w automatycznej skrzyni biegów | HELLA

Opel

Astra H

Rocznik modelu: 2007–2008

Silnik: 1,8 i i 2,2i

Z automatyczną skrzynią biegów

Płyn chłodzący w automatycznej skrzyni biegów

Nieszczelność chłodnicy płynu chłodzącego może spowodować przedostanie się płynu chłodzącego do obiegu oleju smarnego automatycznej skrzyni biegów.

Na podstawie danych produkcyjnych chłodnicy autoryzowane warsztaty serwisowe są w stanie sprawdzić, czy pojazd jest narażony na ten problem. W niektórych przypadkach chłodnica wymieniana jest profilaktycznie.

Niniejszą informację należy uwzględnić ramach serwisowania ww. pojazdów. Należy poza tym sprawdzić, czy w obiegu oleju smarnego automatycznej skrzyni biegów nie znajduje się już płyn chłodzący.