

Opel Astra H - Silnik nie uruchamia się | HELLA

Opel

Astra H

Rok modelowy: 2004 - 2006

Z silnikiem wysokoprężnym: Z17DTH / Z17DTL

Z „ogrzewaniem Quickheat” (C32)

Rozładowany akumulator / silnik nie uruchamia się

W wymienionych modelach pojazdów stała jazda na krótkich trasach może spowodować, że silnik nie będzie się uruchamiał z powodu rozładowanego akumulatora.

Jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę niewystarczającą moc generatora.

W celu rozwiązania problemu można zaprogramować od nowa instrument (IPC) i elektryczny system ogrzewania.

W tym celu należy wybrać kodowanie „jazda na krótkich trasach”.

Pojazdy od następujących numerów podwozia są już wyposażone fabrycznie w zmodyfikowane oprogramowanie:

W0L0AHL4865196998 - (Zakład Antwerpia)

W0L0AHL3562198267 - (Zakład Bochum)

W0L0AHL4868144897 - (Zakład Ellesmere Port)