

Opel Astra H - Zakłócenie działania sygnału akustycznego | HELLA

Opel

Astra H

Rok produkcji: 2004 - 2010

Zakłócenie działania sygnału akustycznego

Z powodu błędu w module elektronicznym kolumny kierownicy w wymienionych samochodach może dojść do awarii sygnału akustycznego.

Błąd ten występuje często po dłuższym odcinku jazdy z włączonymi światłami. Słabe styki w module kolumny kierownicy mogą mieć negatywny wpływ na działanie sygnału akustycznego.

Problem jest już znany producentowi samochodów. Samochody zostaną sprawdzone w ramach akcji serwisowej i w razie potrzeby zostanie wgrane nowe oprogramowanie. Na zakończenie z tyłu kierownicy zostanie naklejona niebieska kropka.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie lub naprawienie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględniać w ramach reklamacji związanych z sygnałem akustycznym.