

# Opel Astra J - Defekt modułu wentylatora chłodnicy | HELLA

Opel

Astra J

Rocznik modelu: 2010–2012

Silnik: A14 XEL/XER/NET + X16 XER/LET

Zwarcie wentylatora chłodnicy

Defekt modułu wentylatora chłodnicy

W przypadku ww. pojazdów może nastąpić zwarcie wentylatora chłodnicy i uszkodzenie modułu wentylatora. W celu wykluczenia tej sytuacji dokonano modyfikacji wiązki kabli.

Problem dotyczy samochodów o następujących numerach podwozia:

A 3 001367 - B 3 023589 (zakład St. Petersburg)

A G 000001 - C G 000009 (zakład Gliwice)

A 8 000004 – C 8 000013 (zakład Ellesmere Port)

W zależności od modułu chłodnicy w komorze silnika montuje się komplet kabli adaptacyjnych, który zostaje podłączony do skrzynki bezpiecznikowej. Dalsze informacje można uzyskać w autoryzowanych stacjach obsługi.