

Opel Astra J - Kontrola sprawności kierunkowskazów | HELLA

Opel

Astra J

Rok produkcji: 2011

Kontrola sprawności kierunkowskazów

W wymienionych modelach błąd oprogramowania może spowodować pogorszenie działania układu kontroli sprawności kierunkowskazów.

Problem dotyczy oprogramowania modułu sterowania nadwoziem (BCM, Body Control Modul). W wyniku tego układ informowania kierowcy może przestać rozpoznawać lub wskazywać awarie kierunkowskazów.

Problem jest już znany producentowi i został wyeliminowany w trakcie akcji serwisowej.

Zostało także przy tym zaktualizowane oprogramowanie modułu BCM.

Należy mieć świadomość, że z różnych względów sprawdzenie wszystkich pojazdów było niemożliwe.

Niniejszą informację należy uwzględnić w ramach reklamacji związanych z układem kontroli sprawności kierunkowskazów.