

Opel Astra J - Lampka kontrolna elektrycznego hamulca parkingowego świeci | HELLA

Opel

Astra J

Rok produkcji 2010-2011

Wszystkie modele

Światło hamowania miga

Lampka kontrolna elektrycznego hamulca parkingowego świeci

Kod błędu C0277

W razie stwierdzenia pojawienia się powyższego błędu jednocześnie z kodem błędu C0277 może to być spowodowane uszkodzeniem czujnika pozycji pedału hamowania. Może to oznaczać problemy z kalibracją czujnika. W tym przypadku należy sprawdzić czujnik i w razie potrzeby wymienić.

Wskazówka

Producent pojazdu instaluje już naprawione czujniki od następującego numeru podwozia:

W0LPD6ED6B8013601 Zakład: Ellesmere Port

W0LPE6EF2BG024146 Zakład: Gleiwitz

XUFPE6DC3B3000882 Zakład: St. Petersburg