

Opel Astra J - Nieszczelność w sprężarce | HELLA

Opel

Astra J

Rocznik: 2010–2012

Z klimatyzacją

Nieszczelność w sprężarce

W wymienionych pojazdach może dojść do nieszczelności w sprężarce. Można to rozpoznać po wycieku oleju/kontrastu. W celu rozwiązania problemu należy wymienić sprężarkę na zmodyfikowaną wersję:

Stary nr części: Do wymiany na nowy nr części:

13 271 264 13 395 696

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694