



Opel Astra K – Nie można wyłączyć systemu start-stop

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Astra K
Silnik	1.4l 16V Turbo z systemem start-stop (B14XFT)
Rok produkcji	2019
Objawy	Nie można wyłączyć systemu start-stop

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Wyłączenie systemu start-stop nie jest możliwe

W powyższych samochodach pojawia się następujący problem: Nie można wyłączyć systemu start-stop. Jest to spowodowane błędem oprogramowania w sterowniku silnika. W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Wykonaj aktualizację oprogramowania

Następnie należy odczytać pamięć błędów oraz wykonać jazdę próbną, aby sprawdzić, czy problem ustąpił. Należy pamiętać, że prace te powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat i należy przestrzegać instrukcji naprawy producenta!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiejkolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.