

Opel Corsa C - Nieprawidłowa praca silnika | HELLA

Opel

Opel Corsa C

Seria: 2000 - 2003

Nieprawidłowa praca silnika, zwiększone wartości emisji spalin.

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że silnik pracuje nieprawidłowo, a wartości emisji spalin są podwyższone, prawdopodobną przyczyną jest nieprawidłowe połączenie sterownika silnika z masą.

W celu zidentyfikowania błędu należy sprawdzić połączenie sterownika silnika z masą.

(Obudowa urządzeń sterujących/wtyk przyłączeniowy masy 41)

Dodatkowo odłączyć połączenie z masą w punkcie masowym i oczyścić, w razie potrzeby wymienić przewód masowy.

Jeżeli nieprawidłowe zachowanie nie zniknęło, uszkodzenie może dotyczyć układu przełączającego sterownika silnika.

W takim przypadku należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić sterownik silnika.