

Opel Corsa D - Dmuchawa wnętrza nie działa | HELLA

Opel

Corsa D

Rocznik modelu: 2007–2009

Z klimatyzacją ręczną

Dmuchawa wnętrza nie działa

Jeżeli w ww. pojazdach doszło do awarii klimatyzacji, przyczyną może być wadliwe złącze wtykowe rezystora wstępnego.

Problem dotyczy pojazdów z ręczną klimatyzacją o numerach podwozia:

do W0L0SDL6894298980 (zakład Saragosa)

do W0L0SDL0896118216 (zakład Eisenach)

W celu rozwiązania problemu należy postępować w następujący sposób.

- Wymontować schodek
- Wyjąć prowadnicę powietrza z przestrzeni na nogi
- Odłączyć wtyczkę od rezystora wstępnego
- Sprawdzić wtyczkę przy użyciu lusterka
- Jeżeli wtyczka jest uszkodzona: wymienić rezystor wstępny na nowy, użyć zestawu naprawczego (oba elementy można zamówić u autoryzowanego przedstawiciela handlowego)
- Przeprowadzić kontrolę działania
- Zamontować prowadnicę powietrza i schodek