

Opel Corsa D - Odgłosy cykania spod maski | HELLA

Opel

Corsa D

Rok produkcji: od 2010


Silnik: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ

Odgłosy cykania spod maski.

Jeśli w powyższych samochodach spod maski do kabiny samochodu będą dobiegały odgłosy cykania, może to być spowodowane pompą paliwa.



W samochodach tych powinna być zamontowana pompa paliwa o numerze produkcyjnym 13252214 (nr części zamiennej 93190773) (pozycja numeru artykułu patrz strzałka / rysunek 1). Jeśli będzie zamontowana pompa paliwa o numerze produkcyjnym 13252213, należy ją wymienić.



Corsa D: