



Opel Corsa D – Słabe przyspieszenie, silnik gaśnie podczas jazdy

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Corsa D
Silnik	1.7 CDTI 16V
Rok produkcji	Z 17 DTR
Objawy	Słabe przyspieszenie Silnik gaśnie sporadycznie podczas jazdy
Kod błędu	P0093

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Pojazd przyspiesza powoli i sporadycznie gaśnie podczas jazdy

Opisane powyżej objawy w połączeniu z kodem błędu P0093 „Wykryto nieszczelność układu paliwowego” mogą być spowodowane przez uszkodzony lub zablokowany zawór regulacji ciśnienia w pompie wysokociśnieniowej. Jeśli zabrudzenia powodują mechaniczne zablokowanie zaworu, nie można wytworzyć prawidłowego ciśnienia w szynie paliwowej. Różnica ciśnienia jest interpretowana przez sterownik jako nieszczelność. Błąd ten występuje często również po wymianie filtra paliwowego. Jeżeli obudowa filtra nie zostanie dokładnie wyczyszczona przed włożeniem nowego filtra, zabrudzenia mogą dostać się do systemu. Jeśli w trakcie diagnostyki układu wtryskowego nie zostanie wykryta żadna inna usterka, należy wymontować i wymienić zawór regulacji ciśnienia. Trzeba sprawdzić gniazdo zaworu i w razie potrzeby wyczyścić je. Następnie odpowietrzyć układ paliwowy poprzez trzykrotne włączenie zapłonu na 30 sekund bez uruchamiania silnika.

WSKAZÓWKI

Usterka ta może też występować w innych modelach posiadających taki sam silnik.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji naprawy producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.