



Opel – Kontrolka b####du monitorowania ci#nienia w oponach (TPMS) #wieci si# stale

Karta katalogowa	
Producent	Opel
Model pojazdu	Zafira Tourer C (P12)
Silnik	1.6 100 KW
Kod silnika	D 16 SHJ
Rok produkcji	2011-2019
Objawy	Kontrolka b####du monitorowania ci#nienia w oponach (TPMS) #wieci si# stale
Cz##ci HELLA do wymiany	6PP 358 139-261

 **Wa#na informacja dotycz#ca bezpiecze#stwa**

Nie mo#na zresetowa# kontrolki ci#nienia w oponach

W podanym powy#ej modelu pojazdu mo#e si# zdarzy#,

#e po naprawie systemu kontroli ci#nienia w oponach lub wymianie kó# nie da si# zresetowa# kontrolki ci#nienia w oponach i kontrolka nie ga#nie.

W tym przypadku jedn# z mo#liwych przyczyn mo#e by# brak

ustawienia lub zapisania obci###enia opon (Lekkie/Ecco/Max) na desce rozdzielczej.

Mo#na to zmieni# za pomoc# lewego prze##cznika wielofunkcyjnego/d#wigni kierunkowskazów na kierownicy w nast#puj#cy sposób.

(Lekkie, Ecco, Max)

Następnie potwierdzić ustawienie na dźwigni kierunkowskazów za pomocą przycisku Set/Clr.

Wskazówka

Zalecamy, aby po każdej zmianie ciśnienia powietrza w celu dopasowania do obciążenia pojazdu wprowadzić odpowiednią korektę również na desce rozdzielczej.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R