

Opel Meriva B - Kod błędu P00B7 | HELLA

Opel

Meriva B

Model: 2011 - 2012

Silnik: A14XEL / A14XER

Kod błędu P00B7

W wymienionych pojazdach może migać pośrednio lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego. W pamięci błędów jest zapisany kod P00B7 (niewystarczający przepływ płynu chłodzącego).

Jako przyczynę należy wziąć pod uwagę niewystarczającą wydajność pompy płynu chłodzącego (w określonych sytuacjach eksploatacyjnych).

W celu rozwiązania problemu należy zainstalować zmodyfikowaną pompę płynu chłodzącego (55579016).

Pojazdy od modelu 2013 dysponują już zmodyfikowaną pompą płynu chłodzącego.