

Opel Meriva B - Samoczynne wyłączanie klimatyzacji | HELLA

Opel

Meriva B

Rok produkcji: 2010 - 2011

Silnik: A14 NET + A14NEL

Kod usterki P0128 - termostat

Samoczynne wyłączanie klimatyzacji

W przypadku ww. pojazdów może dojść do awarii klimatyzacji wskutek defektu termostatu regulującego temperaturę płynu chłodzącego.

Po wyłączeniu rozgrzanego do temperatury roboczej silnika wzrasta temperatura płynu chłodzącego (do 130°C).

Powoduje to otwarcie termostatu „do oporu”; w tej pozycji może dojść do zablokowania termostatu. Moduły elektroniczne interpretują to jako błąd i wyłączają klimatyzację. W rejestratorze błędów zapisywany jest kod usterki P0128 (termostat czynnika chłodniczego).

W celu usunięcia problemu należy wymienić termostat (rysunek) i usunąć zawartość rejestratora błędów.

