



Opel Mokka - Geändertes Anzugsdrehmoment der Radmuttern

Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Mokka
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2013 -
Hinweis	Bitte beachten Sie das geänderte Anzugsdrehmoment bei der Reifenmontage.

 Wichtiger Sicherheitshinweis

Bitte das geänderte Anzugsdrehmoment bei der Reifenmontage beachten

Das angegeben Anzugsdrehmoment der Radmuttern, wurde von 125 Nm auf 140 Nm geändert.

Bitte beachten Sie das geänderte Anzugsdrehmoment bei der Reifenmontage.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Werte wurden im Tis2Web (Technisches-Informations-System) entsprechend auf 140 Nm geändert.

