

Opel Signum - Uszkodzenie węża chłodnicy powietrza doładowującego | HELLA

Opel

Signum

Rok modelowy: 2006 - 2008

Uszkodzenie węża chłodnicy powietrza doładowującego

Silnik traci moc

W wymienionych pojazdach uszkodzenie węża chłodnicy powietrza doładowującego może powodować utratę mocy silnika.

W niektórych pojazdach promień zgięcia górnego węża chłodnicy powietrza doładowującego jest zbyt wąski. Z tego powodu drgania silnika nie są wystarczająco wytłumione i powodują pęknięcia turbowęża.

W wyniku tego dochodzi do znacznej utraty mocy silnika.

W celu rozwiązania tego problemu należy wymienić wężyk, zapewniając przy tym wystarczający promień zgięcia.

Uwzględnić te informacje zwłaszcza w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi mocy silnika.