

Opel Zafira B - Hałas / wolne koło prądnicy | HELLA

Opel

Zafira B

Motor mit Leistungsverlust.

Silnik: Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

Hałas / wolne koło prądnicy

W przypadku wyżej wymienionych pojazdów wadliwe wolne koło prądnicy może doprowadzić do jej przedwczesnej awarii.

Brak osłony lub uszkodzona osłona na kole pasowym wolnego koła prowadzi do przedwczesnego zużycia. Najczęściej zauważyć można to po odgłosie (uszkodzone łożysko w wolnym kole). W celu naprawy należy wymienić wolne koło z kołem pasowym lub prądnicę.

Wskazówka: podczas montażu prądnicy konieczne zwrócić uwagę na obecność osłony. Osłona jest dostępna u producenta pojazdu także osobno pod numerem art. 93167817.

Zdjęcie pokazuje przykładową osłonę i wolne koło.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.