

Opel Astra J - Lampka kontrolna „temperatury płynu chłodzącego” miga | HELLA

Opel

Astra J

Model: 2010 - 2012

Silnik: A14XEL / A14XER

Lampka kontrolna „temperatury płynu chłodzącego” miga

W wymienionych pojazdach może migać pośrednio lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego. W pamięci błędów jest zapisany kod P00B7 (niewystarczający przepływ płynu chłodzącego).

Jako przyczynę należy wziąć pod uwagę niewystarczającą wydajność pompy płynu chłodzącego (w określonych sytuacjach eksploatacyjnych).

W celu rozwiązania problemu należy zainstalować zmodyfikowaną pompę płynu chłodzącego (55579016).