

Peugeot 207 - Klimatyzacja nie działa | HELLA

Peugeot

207

Rok produkcji: 2007 – 2012

Silnik: 1,6i

Klimatyzacja nie działa

W pojazdach powyższego typos szeregu możliwe jest nagłe wyłączenie klimatyzacji.

Przyczyną może być wadliwy termostat regulujący temperaturę płynu chłodzącego. Jest on sterowany elektronicznie lub posiada elektryczny oporowy element grzejny.

Jeżeli w rejestratorze błędów sterownika zapisane są kody błędów P0171 i P0597 (ogrzewanie termostatu, nieciągłość obwodu elektrycznego), klimatyzacja jest „profilaktycznie” wyłączana.

W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące czynności:

- Odczytać zawartość rejestratora błędów
- W przypadku ww. kodów błędów należy wymienić termostat płynu chłodzącego
- Wyczyścić rejestrator błędów.
- Przeprowadzić próbę szczelności i próbę działania

