

Peugeot 207 - Świeci lampka ostrzegawcza ABS | HELLA

Peugeot

Model: 207 1,6 16V HDI FAP

Rok produkcji: od 2006

Wszystkie modele z systemem ABS /Teves MK 60/70

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: 21248/ 21249/ 21252

Wadliwy czujnik ciśnienia hamowania

Przyczyną zapisania jednego z wyżej wymienionych kodów błędów w połączeniu ze świecącą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe działanie czujnika ciśnienia hamowania. Błąd oceny sygnału prowadzi do zapisania błędu w sterowniku.

Ze względu na to, że bezpośredni pomiar na czujniku jest niemożliwy, należy w takim przypadku najpierw sprawdzić zasilanie napięciem i peryferię systemu ABS.

Jeżeli wszystkie zmierzone wartości są zgodne z wartościami zadanymi, należy wymienić czujnik ciśnienia.

Wskazówka dotycząca naprawy

Czujnik ciśnienia jest zainstalowany we wnętrzu jednostki hydraulicznej systemu ABS.

W razie uszkodzenia konieczna jest wymiana całej jednostki.