

Peugeot 307 - Awaria świateł postojowych/ świateł cofania i lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej z lewej | HELLA

Peugeot

307

Data produkcji: do 13.05.2005

Modele 3- i 5-drzwiowe bez asystenta parkowania

Awaria świateł postojowych/świateł cofania i lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej z lewej

(Przepalony bezpiecznik)

W wymienionych pojazdach może dojść do uszkodzenia wiązki kablowej w obszarze między zderzakiem a uchwytem zderzaka. Ponadto może być przepalony bezpiecznik F22 w skrzynce bezpiecznikowej /tablicy przełącznikowej na desce rozdzielczej.

Może to spowodować awarię świateł postojowych, cofania oraz lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.

Przyczyną może być nadmierna długość zestawu kabli prawej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.

W takim przypadku postępować w następujący sposób:

- Rozłożyć kable lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej
- Naprawić uszkodzone kable.
- Zwinać kable prawej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej, tak aby wyrównać ich długość z długością kabli lewej lampy podświetlenia tablicy rejestracyjnej.