

Peugeot 407 - Zapchany filtr przeciwpyłkowy | HELLA

Peugeot

407

Rok produkcji: od 2004

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie (RHD)

Zapchany filtr przeciwpyłkowy.

Obniżony przepływ powietrza do wnętrza pojazdu.

Jeśli w przypadku wyżej wymienionych pojazdów złożona zostanie reklamacja ze względu na zakłócenie działania silnika dmuchawy grzewczej lub dmuchawy klimatyzacji, dodatkowo występuje obniżony przepływ powietrza do wnętrza pojazdu, przyczyną problemu może być filtr przeciwpyłkowy.

Mimo że pojazdy po ostatniej wymianie filtra przeciwpyłkowego przejechały niekiedy mniej niż 10000km, filtr mógł się ponownie zapchać.

Jako środek zaradczy założyć zmieniony filtr przeciwpyłkowy.

1szt. – filtr przeciwpyłkowy: (nr części zamiennej.) nr ET 647904

Zdjęcia pokazują rozwiązanie w pojeździe z kierownicą z prawej strony, w strefie nóg pasażera.

