

Peugeot 407 - Zapchany filtr przeciwpyłkowy | HELLA

Peugeot

407

Data produkcji: od 2004

Pojazdy z kierownicą po prawej stronie (RHD)

Jeśli w przypadku wyżej wymienionych pojazdów złożona zostanie reklamacja ze względu na zakłócenie działania silnika dmuchawy grzewczej lub dmuchawy klimatyzacji, dodatkowo występuje obniżony przepływ powietrza we wnętrzu pojazdu, przyczyną problemu może być filtr przeciwpyłkowy.

Mimo że pojazdy po ostatniej wymianie filtra przeciwpyłkowego przejechały mniej niż 10000 km, filtr mógł się ponownie zapchać.

Wbudować zmieniony filtr przeciwpyłkowy w ramach akcji korekcyjnej.

1 sztuka – filtr przeciwpyłkowy: (nr części zamiennej) nr cz. zam. 6479 04.

- Zdjęcia pokazują wersję „pojazd z kierownicą z prawej strony” w strefie nóg pasażera.