

Peugeot Typ 307 - Odgłosy z osi tylnej | HELLA

Peugeot

Typ 307

Rok produkcji 2005- 2006

Wszystkie modele

Odgłosy z osi tylnej


Zakleszczony hamulec ręczny

Przyczyną ww. nieprawidłowości może być opór lub zablokowanie linki hamulca ręcznego.

Przez uszkodzoną osłonę gumową lub uszkodzony pancerz do cięgna Bowdena mogą dostać się wilgoć i zanieczyszczenia. Z powodu korozji lub uszkodzeń wewnętrznych może dojść do zakleszczenia linki hamulca ręcznego. Dźwignia na zacisku hamulca nie powraca do położenia końcowego, co z kolei prowadzi do zbyt lekkiego docisku klocków hamulcowych do tarczy hamulcowej. Powstałe w ten sposób tarcie powoduje podczas jazdy nieprzyjemne odgłosy i przedwczesne ścieranie klocków i tarczy hamulcowej. W takim przypadku należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić linki hamulca ręcznego.



Jeśli dojdzie do uszkodzenia klocków lub tarcz hamulcowych, zaleca się ich wymianę.

FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_pl_brakes_peugeot_307_festklemmen-der-handbremse001.jpg alt="" class="img-responsive withoutBorder" />