



Porsche Cayenne – Kod błędu: 16864 / P0480 i samochód nie uruchamia się

Karta katalogowa	
Producent	Porsche
Model pojazdu	Cayenne
Silnik	4,5L V8 M48/00 i M48/50/S
Rok produkcji	2003 do 2007
Objawy	Kod błędu: 16864 / P0480 – Sterowanie wentylatorem chłodnicy 1, usterka elektryczna” Nie można uruchomić pojazdu Akumulator głęboko rozładowany

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Porsche Cayenne – Kod błędu: 16864 / P0480 – Sterowanie wentylatorem chłodnicy 1, usterka elektryczna”

W przypadku wykrycia powyższej usterki może być ona związana z uszkodzonym modułem wentylatora chłodnicy. Problem dotyczy tylko pojazdów z dwoma silnikami wentylatorów (moduł podwójnego wentylatora).

Przyczyną jest zanieczyszczenie w jednostce sterującej, które prowadzi do automatycznego włączania i wyłączania oraz długiego czasu pracy silników elektrycznych wentylatorów.

Według producenta pojazdu należy wymienić kompletny moduł podwójnego wentylatora. Naładować akumulator, sprawdzić go i w razie potrzeby wymienić. Usunąć wpisy z pamięci błędów.

WSKAZÓWKA

Należy przestrzegać zawsze instrukcji napraw producenta pojazdu!

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.