

Renault Clio - Światła mijania nie działają | HELLA

Renault

Clio 2, 1,5D dCi

Silnik: K9K 704

Rok produkcji: 2001 - 2006

Światła mijania nie działają

Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów dojdzie do awarii świateł mijania, może to mieć związek z nieprawidłowym ustawieniem przełącznika świateł mijania w gnieździe wtykowym. Ponieważ przełącznik jest zamontowany w przestrzeni na nogi pasażera pod schowkiem na rękawiczki, przyczyną problemu może być kontakt z nogami pasażera. W takim przypadku sprawdzić ustawienie, mocowanie i gniazdo wtykowe przełącznika.

W razie potrzeby naprawić. Zalecane jest dodatkowe

zabezpieczenie przełącznika w okolicy gniazda wtykowego opaską kablową.