

Renault Espace-IV - Jednostronnie zużyte klocki hamulcowe | HELLA

Renault Espace-IV

Rok produkcji: 2002-2014

Wszystkie modele

Hamulec tarczowy osi tylnej

Piłujące odgłosy przy nieaktywnym hamulcu

Jednostronnie zużyte klocki hamulcowe

Znaczne zużycie tarczy hamulcowej

W przypadku stwierdzenia tej wady w ww. modelach pojazdów przyczyną może być zakleszczona lub zablokowana prowadnica zacisku hamulca. Silna oksydacja obudowy aluminiowej w wewnętrznym obszarze otworów zawęża gniazdo tulei amortyzujących i powoduje zakleszczenie tulei prowadzących.



Rozwiązanie problemu

Ze względu na to, że wada ta jest niewidoczna z zewnątrz, w ramach każdej naprawy hamulców należy sprawdzać swobodę ruchu prowadnic zacisków:



Użyć do tego celu odpowiedniego rozwiertaka umożliwiającego równomierne rozwiercenie i obrobienie otworu. W ramach tej naprawy należy wymienić tuleje amortyzujące, a w razie potrzeby także tuleje prowadzące.

Jeżeli oksydacja jest zbyt zaawansowana i nie można zapewnić niezawodnej naprawy, należy wymienić zacisk hamulcowy.

