

Renault Kangoo 1 - Zamek centralny nie otwiera lewych drzwi przesuwnych | HELLA

Renault

Kangoo 1

Wszystkie modele z zamkiem centralnym i drzwiami przesuwymi z lewej strony

Rok produkcji: 2003 – 2006

Zamek centralny nie otwiera lewych drzwi przesuwnych

Jeśli w tym modelu pojazdu zostanie stwierdzona powyższa usterka, to przyczyną błędu może być wadliwy czujnik we wlewie paliwa lub niewłaściwa pokrywa wlewu paliwa.

Funkcja zabezpieczająca pojazdu ma za zadanie zapobiegać urazom lub uszkodzeniom podczas otwierania drzwi przesuwnych przy otwartej pokrywie wlewu paliwa.

Inaczej drzwi przesuwne kolidowałyby z pokrywą wlewu paliwa.

Rozpoznawanie odbywa się za pomocą czujnika indukcyjnego we wlewie paliwa, który rozpoznaje zintegrowany magnes w pokrywie wlewu.

W takim przypadku należy sprawdzić działanie czujnika oraz zgodność pokrywy.

W razie potrzeby wadliwą część należy wymienić.